

TAVOLA I



TAVOLA II



TAVOLA III



TAVOLA IV



TAVOLA V



TAVOLA VI



TAVOLA VII



TAVOLA VIII



TAVOLA IX




TAVOLA X



TAVOLA XI
TAVOLA XII




TAVOLA XIII



TAVOLA XIV



TAVOLA XV



TAVOLA XVI




TAVOLA XVII




TAVOLA XVIII



TAVOLA XIX



1



2



3



4



5



6

TAVOLA XX



TAVOLA XXI



1




2



3



4



5



6



7

TAVOLA XXII



TAVOLA XXIII



TAVOLA XXIV




TAVOLA XXV



-  intonaci oggetto di restauro lotto precedente
-  intonaci originali con bolacca
-  paramento con percentuali elevate di ricostruzioni cementizie
-  intonaci originali a vista
-  intonaci demoliti

-  lacune di intonaco con affioramento del supporto
-  lacune di intonaco con affioramento dell'arredo
-  distacco dei bordi dell'intonaco

TAVOLA XXVI
TAVOLA XXVII



TAVOLA XXVIII

